




	Bestaande constructie		lage beplanting
	Perceelsgrens project		laagstammige boom
	Bebouwing project		
	gras		

nr.	type	Materialen bestaande toestand		Opmerking
		materiaal	kleur	
1A	Gevelafwerking	baksteen	rood	
1B	Gevelplint	cementering	rood	
1C	Gevelafwerking	hout	bruin	
2A	Buitenschrijnwerk	Hout	bruin	
3A	Dorpels	Blauwe hardsteen		
4A	Regenwaterafvoer	PVC		
5A	Dakgoot	PVC	wit	
5B	Dakgoot	hout	bruin	
6A	Dakafwerking	Keramische dakpannen	rood genuanceerd	