



dakhelling aanpalende
buur te volgen






kroonlijst aanpalende
buur te volgen





velux 114/118
GGI



gevelmetselwerk :
rosé





goten en regenafvoeren
gepatineerde zink



gevelmetselwerk : strobloem
gevelmetselwerk : rosé

buitenschrijnwerken : aluminium, antraciet



615

185

40

55

135

40

125

110

165

glasdallen
20/20

40

75

40

75

40

75

40

75

40

75

685

15

VOORGEVEL *Bestaande Toestand*
1/50