



MATERIALEN bestaande toestand

ACHTERGEVEL

1. **GEVELAFWERKING** gekaleide parementstenen
2. **DAKBEDEKKING** rode dakpannen
3. **BUITENSCHRIJNWERK** aluminium raamkaders
4. **DORPELS** arduin
5. **KROONLIJST** houten dakgoot

PLANO
ARCHITECTEN

23-14-A
Tremmerie

OMV
achtergevel
bestaande toestand

locatie
Voetweg 13, 9000 Gent

datum 19.06.2024

schaal 1: 50

