



zijgevel rechts woning, bestaande toestand (schaal 1/100)



- Gevelmaterialen bestaande toestand:
- 1) Baksteengevelmetselwerk geel-bruin-beige
 - 2) Plint baksteenmetselwerk bruin-zwart
 - 3) Leidendakbedekking bruin
 - 4) Buitenschrijnwerk hout
 - 5) Dorpels arduin
 - 6) Oversteek hout
 - 7) Goten & afvoeren koper

- 10) Gevelbekleding uitbreiding hout type thermowood geneve verticale plaatsing
- 11) Plint arduin
- 12) Leidendak- & gevelbedekking zwart/antraciet 'wisselend'
- 13) Buitenschrijnwerk hout
- 14) Dorpels arduin
- 15) Goten & afvoeren, dakrand zink