



Bestaande Toestand

G_B Voorgevel

Alle maatvoering is strikt indicatief en dient op de werf gecontroleerd te worden door de aannemer.

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|
| werf: Verbouwen Villa Claudine | | |
| Leeuwerikstraat 7 - Gent 9000 | revisie: | dossiernr.: 21.227 |
| 9de Afd, Sie 1, nr 588L4 | schaal: 1:100 | datum: 09/07/2024 |
| | tekenaar: JC | plannummer: p 09 |