

## MATERIALEN GEVELS

MATERIALEN VOORGEVEL bestaande toestand :

1. gevelbekleding - houten latten zwart
2. gevelsteen - wit geschilderd
3. buitenschrijnwerk - hout zwart
4. gevelsteen - wit geschilderd
5. dakgoot - hout zwart
6. dakpannen - zwart


MATERIALEN ACHTERGEVEL bestaande toestand :

1. gevelbekleding - crepi wit
2. gevelsteen - baksteen rood
3. buitenschrijnwerk - hout zwart
4. dakgoot - hout zwart
5. dakpannen - zwart


## ALGEMEEN



locatie en kijkrichting foto



doorsnede lijnen



perceelsgrens



maatlijnen (cm)



hoogtepeilen tov nulpas (cm)

vergaderzaal  
h: 252cm  
0,55 m2

gegevens per ruimte



riolering - RWA



riolering - DWA



riolering - FWA

## LEGENDE bestaande toestand

Antwerpsesteenweg 308 - 9040 Gent - GENT 19e Afd.  
SINT-AMANDSBERG 2e Afd. - sectie C nr. 879p