







ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

	Bestaande constructie		lage beplanting
	Perceelsgrens project		laagstammige boom
	Bebouwing project		
	gras		

nr.	type	Materialen bestaande toestand		Opmerking
		materiaal	kleur	
1A	Gevelafwerking	baksteen	beige	
1B	Gevelplint	natuursteen	grijs	
2A	Buitenschrijnwerk	PVC	wit	
2B	Buitenschrijnwerk	Dakvlakraam	grijs	
3A	Dorpels	Blauwe hardsteen		
4A	Regenwaterafvoer	PVC		
5A	Dakgoot	aluminium	antraciet	
6A	Dakafwerking	Keramische dakpannen	rood	