







-  Bestaande constructie
-  Perceelsgrens project
-  Bebouwing project
-  gras
-  lage beplanting
-  laagstammige boom

nr.	type	Materialen bestaande toestand		Opmerking
		materiaal	kleur	
1A	Gevelafwerking	baksteen	rood	
1B	Gevelafwerking	arduin	grijs	
2A	Buitenschrijnwerk	pvc	wit	
2B	Buitenschrijnwerk	Dakvlakraam	grijs	
2C	Buitenschrijnwerk	hout	bruin	
3A	Dorpel	arduin	grijs	
4A	Regenwaterafvoer	pvc	grijs	
5A	Bakgoot	plaatmateriaal	grijs	
6A	Dakafwerking	dakpannen	rood	