


























BESTAANDE MATERIALEN

- 01: Gevel - baksteen - bruin
- 02: Dakbedekking - dakpan - bruin
- 03: Buitenschrijnwerk - hout - donker groen
- 04: Dakvlakraam - hout - grijs
- 05: Deur - hout - donker groen
- 06: Garagepoort - hout - donker groen





NIEUWE MATERIALEN

- 07: Gevel - crepi - wit
- 08: Dakbedekking - dakpan - bruin











BOUWELEMENTEN

	Bestaande toestand		Snelbouwsteen
	Hellend dak		Gevelsteen
	Hellend dak buren		Leien
	Plat dak buren		Cellenbeton
	Bestaande plat dak		Isolatie
	Nieuwe plat dak		Gipsplaat
	Groenaanleg		OSB-plaat
	Tegels		Beton
	Beton tegels		Hout
	kasseien		Membraan
	af te breken		Lantaarnpaal
	perceelgrens		FOTO 5 fotostandpunt
	bomen		


RIOLERING

-  Regenwater
-  Terras water
-  Fecaal water
-  Afvalwater

BRANDWEER

	20m	Brandhaspel	
	P 5	Brandblusser	
		Nooduitgang	
		looplijn evacuatiweg	
			
			

Brandcompartimentering

DOSSIER 2418_SCHO 33	ONTWERP VERBOUWEN VAN EEN OPEN BEBOUWING	BOUWHEER Naam opdrachtgever Straat opdrachtgever 0000 Stad opdrachtgever Telefoon opdrachtgever	ARCHITECT COWORK architecten BV ov BVBA Ijzerweglaan 5 9050 Gent 09/278.55.67 info@coworkarchitecten.be		INHOUD BT Legende
FASE BOUWAANVRAAG	BOUWPLAATS Schoonzichtstraat 33A 9051 Gent 25e afd, sec.: B, nr.:269/D3				SCHAAL 1:50
TEKENAAR mk					DATUM 19/11/2024