



Onduidelijkheden, onvolledigheden, tegenstrijdigheden op en tussen de documenten opgesteld door de studiebureaus, de andere voorschriften, de richtlijnen van de fabrikant, de regels der kunst dienen opgemerkt en gemeld te worden aan het bestuur. Alle documenten, maten, passen en hoeveelheden dienen gecontroleerd te worden vooraf en tijdens de werken. Alle documenten samen vormen het uitvoeringsdossier.

MARGE.

ARCHITECT
MARGE architecten bv
Sassevaartstraat 46/209,
9000 Gent
+32 9 311 53 66
info@margeprojecten.be

BOUWHEER
Marc en Nicole Zuckerman
Grondwetlaan 2-2A
9040 Sint-Amandsberg

PROJECT
230 - GLSA
GENT - afdeling 18,
SINT-AMANDSBERG - afdeling 1,
sectie B, nummer 328t2

PLANTITEL EN TOESTAND
Riolerings- en funderingsplan
Bestaande toestand

schaal 1:100 meeteenheid cm

bladformaat A3 fase OMV

datum 18/12/2024 PLANNR P_BT_-1