



	linker zijgevel: bestaande toestand	BA_LBSW_G_B_linker zijgevel	Bouwplaats Wolvengracht 17, 9030 Mariakerke	Bouwheer dhr. Louis Beghin mevr. Sofie Woussen	Schaal 1/100
	op datum van				