







-  Bestaande constructie
-  Perceelsgrens project
-  Bebouwing project
-  gras
-  lage beplanting
-  laagstammige boom

Materialen bestaande toestand				
nr.	type	materiaal	kleur	Opmerking
1A	Gevelafwerking	baksteen	rood	
1B	Gevelafwerking	gevelpleister	wit	
1C	Gevelafwerking	arduin	grijs	
1D	Gevelafwerking	gevelpleister	donker grijs	
1E	Gevelafwerking	gevelpleister	grijs	
2A	Buitenschrijnwerk	pvc	wit	
2B	Buitenschrijnwerk	dakvlakraam	grijs	
3A	Dorpels	arduin	grijs	
4A	Bakgoot	plaatmateriaal	grijs	
5A	Dakafwerking	dakpannen	zwart	