



buur rechts  
huisnr. 11A  
perc. 197M

A▷

BLIJFT ONGEWIJZIGD  
GARAGE

-0.75

-0.60

0.26

-0.20

A▷

voetpad  
in gras

buur links  
huisnr. 7  
perc. 195A

gemeenteweg  
HUBERT MALFAIT LAAN  
(in beton)

ek ontwerp of inspiratie met specifieke maatvoering, gebaseerd op de digitale versie, dient voor uitvoering of verdere goedkeuring te worden gereguleerd en/of gecontroleerd op haalbaarheid voor het beoogde doel.

stabiliteit  
stabielheidswerken uit te voeren volgens studie ingenieur  
EPE, veiligheid & ventilatie  
verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator, EPE- en ventilatieverantwoordelijke

maatvoering  
deze plannen zijn opgesteld als principeontwerpen, de afmetingen zijn richtgevend. Alle documenten en maten dienen vooraf en tijdens de werken gecontroleerd te worden. Alle afmetingen dienen gemiddeld te worden aan de architect en opdrachtgever. Deze plannen zijn onder voorbehoud van stabiliteitsstudie en technieken



Geljkvloers  
Bestaande toestand

Hubert Malfait Laan 9  
9051 Gent

plan 4/30	schaal 1/100	datum 20/12/2024		
--------------	-----------------	---------------------	--	--