


- 1- Rode gevelsteen
- 2- Bruine houten dakrandprofiel
- 3- Rode dakpannen
- 4- Witte pvc schrijnwerk
- 5- Beton dorpel
- 6- Bruine houten deur
- 7- Gevelbepleistering plint
- 8- Afvoerbuizen zink



BESTAANDE TOESTAND ACHTERGEVEL

PROJECTNR. 2024.19

BA 14/26

