

LEGENDE ALGEMEEN

	PEIL +000	nivo t.o.v. nulpas
	VP 250	afstand vloer-plafond
	RH 126 BWH 78	hoogte raamopening en borstweringshoogte
	houten roostering	draagrichting bovenliggende structuur

Opmetingen beperken zich tot de zichtbare delen, zo zijn ontoegankelijke lokalen en/of niet zichtbare constructiedelen, (vb funderingen, muren achter voorzetwanden, constructieopbouwen...) niet nagezien maar verondersteld.

De werkelijke situatie dient voorafgaand de structurele werken in de ontmantelingsfase nagezien te worden.
Een opmeting dient dus ook geïnterpreteerd te worden als een grafische weergave van een generische verondersteld algemeen model. Hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie zijn richtingaangevend.

LEGENDE BESTAAND

	bestaand metselwerk		bestaande tellers/binneninstallaties		bestaande verdeelkast
	lichte stijlwand				
	bestaande rioleringsbuizen				bestaande aansluiting/aansluitdoos
	bestaand beton				
	aanduiding funderingen (vermoedelijk)		bestaande sani. toestellen		optische rookmelder conform NBN EN 14604'
			bestaande radiatoren (afmetingen niet gekend, indien niet gespecificeerd)		

LEGENDE BRAND & ZONERING

AANDUIDING ENTITEITEN/EENHEDEN/ZONERING

	compartment horecazaak		scheidingsconstructie tussen compartimenten
	compartment gastenverblijf		REI 60
	compartment woning		E11 30 deur (met vermelding E11 waarde)
	publiek toegankelijke zone		

ICONEN / SYMBOLEN

	uitgang		rookdetector
	brandhaspel		
	brandblustoestel		

Positioneringen en uitrusting in overeenstemming met de beoogde uitbating/gebruik conform de geldende normen en eventuele verslagen/adviezen brandweer.

MATERIALEN - GEVELS

Aanwezige materialen

- a. Bestaande parementsteen (oranje kleur)
- b. Bestaande natuursteen (grijze kleur)
- c. Bestaande parementsteen (wit geschilderd)
- d. Bestaand plint in beton (grijze kleur)
- e. Bestaande plint in cementering (witte kleur)
- f. Bestaande dorpel in blauwe hardsteen
- g. Bestaand gevelbekleding in houten latten (witte kleur)
- h. Bestaand schrijnwerk in pvc (witte kleur)
- i. Bestaand schrijnwerk in pvc (rode kleur)
- j. Bestaand schrijnwerk in hout (bruine kleur)
- k. Bestaande kleidakpannen (bruin-rode kleur)
- l. Bestaande bakgoot in hout (donkergrijze kleur)
- m. Bestaande houtplaat (wit geschilderd)
- n. Bestaand dakvlakraam (grijze kleur)
- o. Bestaande standleiding in zink
- p. Nieuwe gevelsteen (wit geschilderd)
- q. Nieuw schrijnwerk in aluminium (zwarte kleur)

Materialen bureen

- 1. Bestaande parementsteen (blauw geschilderd)
- 2. Bestaande parementsteen (grijs geschilderd)
- 3. Bestaande gevelpleister (blauwe kleur)
- 4. Bestaand plint in blauwe hardsteen
- 5. Bestaande dorpel in blauwe hardsteen
- 6. Bestaande dorpel in beton
- 7. Bestaand schrijnwerk in pvc (witte kleur)
- 6. Bestaand schrijnwerk in pvc (blauwe kleur)
- 7. Bestaande kleidakpannen (bruin-rode kleur)
- 8. Bestaande kleidakpannen (grijze kleur)
- 9. Bestaande bakgoot in volkern (grijze kleur)
- 10. Bestaande bakgoot in volkern (blauwe kleur)
- 11. Bestaande parementsteen (rode kleur)
- 12. Bestaande parementsteen (bruine kleur)
- 13. Bestaande plint in beton (grijze kleur)
- 14. Bestaand schrijnwerk in pvc (groene kleur)
- 15. Bestaand schrijnwerk in pvc (rode kleur)

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)