

geveltekening achtergevel bestaande toestand





schaal 1:65

425

rode dalspannen

velum



donkerbruine baksteen
met geduidelijke grijze
cementlaag



restubank
archief

mit geschilderde
baksteen

1298



485

WC



bestaande toestand
schaal 1:65

500