

MATERIAALLIJST

- 1

Pleisterwerk - Wit geschilderd
- 2

Buitenschrijnwerk hout donkergroen geschilderd RAL 6009 dennengroen
- 3


Dorpel in natuursteen
- 4

Houten kantelpoort donkergroen geschilderd RAL 6009 dennengroen
- 5

Plint in blauwe hardsteen
- 6

Keramische dakpannen
- 7

Buitenschrijnwerk hout - wit geschilderd



VOORGEVEL SINT ANNASTRAAT
nieuwe toestand

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)