



L E G E N D E
materialen

- (1) bestaande geschilderde gevel
- (2) bestaand buitenschrijnwerk: hout
- (3) bestaand dak: pannen
- (4) bestaande gevelsteen geschilderd
- (2b) nieuw buitenschrijnwerk: hout
- (4b) nieuwe gevelsteen geschilderd

L E G E N D E
plannen en snedes

	BETON		GLAS
	BESTAANDE MUUROPBOUW		ISOLATIE
	BINNENSPOUWBLAD		

L E G E N D E
i n p l a n t i n g

	BESTAANDE BEBOUWING
	BEBOUWING BUREN
	AF TE BREKEN
	graszone

 **FOTO 1** foto 01 bestaande toestand

 rookmelder

BOUWAANVRAAG: Renovatie éénsgezinswoning

ADRES:

Lieven Delaruyestraat 59
9050 Gentbrugge

OPDRACHTGEVER:

Harold Theys & Tessa Delaey

DATUM:

25/05/2025