


LEGENDE

	groendak
	plat dak
	isolatie
	beton
	bestaande constructie
	cellenbeton
	nieuw metselwerk
	nieuw waterdoorlatende klinkers
	bestaande verharding (tegels - waterdoorlatend)
	grind
	te slopen of te verwijderen constructies
	dakpannen bestaande woning
	beton verharding (bestaand)
	golfplaten (dak bestaande tuinberging)
	omliggende gebouwen
	zonnepanelen
	leidingen DWA - helling 1.5%
	leidingen FEC - helling 2%
	leidingen RWA dak - helling 1%
	perceelsgrenzen
	aanduiding doorsnedes
	vloerpas
	hoogtepeil
	afmetingen
	aanduiding terreinprofiel
	noordpijl
	fotostandpunten
	gabarit buur nr. 40
	gabarit bestaande toestand
	begrenzing van het werk
	gabarit nieuwe toestand
	brandmelder



GEVELMATERIALEN BESTAANDE TOESTAND

1	gevelbepleistering, geel genuanceerd
2	plintbepleistering, rood-bruin
3	toegangsdeur in houten schrijnwerk, bruin
4	houten schrijnwerk, bruin
5	bakgoot in kunststof, wit
6	hemelwaterafvoer in zink, lichtgrijs
7	dakpannen, rood-bruin
8	dorpels in arduin, geel genuanceerd geschilderd

GEVELMATERIALEN BUREN

a	gevelbepleistering, geel genuanceerd
b	plintbepleistering, rood-bruin
c	schrijnwerk, wit
d	bakgoot in kunststof, wit
e	dakpannen, rood-bruin
f	bakgoot in kunststof, zwart

GEVELMATERIALEN NIEUWE TOESTAND

1	gevelbepleistering, geel genuanceerd
2	gevelbepleistering, geschilderd in warme zachte tinten
3	toegangsdeur in houten schrijnwerk, groen
4	houten schrijnwerk, bruin
5	bakgoot in kunststof, wit
6	hemelwaterafvoer in zink, lichtgrijs
7	dakpannen, rood-bruin
8	dorpels in arduin, geel genuanceerd geschilderd
9	zonneluifel in textiel

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)