




bestaande toestand = nieuwe toestand




gebouw 204  
gevel W - nieuwe toestand

**instandhoudingswerken gevels**

bouwheer  
Thuispunt Gent

bouwplaats  
Ijkmeesterstraat 2-360, 9000 Gent



archite

ROBUUST  
Engineering

stabilität / techniken

FRS23-003

30-4-2025

| wijzigingen |      |
|-------------|------|
| nr          | jaar |

| datum | code |
|-------|------|
|-------|------|

---

tekenaa  
HDMnazicht  
SBO / DDS / EST

goedkeuring  
SBO / DDS / EST