

Legende

	kijkrichting foto's		fecaalwater
	gebouw aan de grond		DWA
	af te breken structuren		RWA
	nieuwe structuren		
	verhard oppervlak: tegels		
	waterdoorlatende ondergrond: gras		
	toezichtspuit riolering		
	boom		

Legende materialen

- ① gevelmetselwerk - kleur donkerbruin
- ② dakpannen - kleur zwart
- ③ schrijnwerk PVC - kleur donkerbruin
- ④ muurijzer - kleur zwart
- ⑤ PVC dakrand - kleur zwart
- ⑥ schrijnwerk hout - kleur donkerbruin
- ⑦ houten dakrand - kleur donkerbruin
- ⑧ beschadigd schrijnwerk dichtgemaakt met houten paneel
- ⑨ schrijnwerk PVC - kleur wit

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**