ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

nr. 137 (aanvrager):
hoofddak dakpannen zwart recup bestaande
gevelbekleding eerste verdiep: hout naturel
buitenschrijnwerk: aluminium anthraciet
glas: overal klaar glas
dakgoot en regenafvoeren verticaal: zink
dakraam: anthraciet
dakranden: anthraciet zwart

nr. 135 (linkerbuur/rechts op tekening)
alle gevels: baksteen geschilderd wit
buitenschrijnwerk: hout donkerbruin
kroonlijsten: donkerbruin

nr. 139 (rechterbuur links op tekening)
gevel gelijkvl: baksteen geschilderd geel
gevel eerste verdiep: crepie geel
buitenschrijnwerk: hout donkerbruin
kroonlijst: donkerbruin
dakpannen hoofddak rood

ACHTERGEVEL
nieuwe toestand
schaal 1/50