


LEGENDE	
bestaande toestand	
1	beton muurdeksteen
2	geschilderde baksteen - wit
3	buitenschrijnwerk pvc - grijs
4	houten structuur
5	claustra afsluiting - rood
6	houten gevelbekleding - bruin
7	golflaten
8	bekleding dakrand en dakgoot pvc - wit
9	stormpannen - zwart
10	buitenschrijnwerk hout - wit
11	buitenschrijnwerk hout - bruin
12	regenafvoer pvc - grijs
13	stalen balustrade - grijs
14	dorpel - blauwe hardsteen
Nieuwe toestand	
1	zinken kraal
2	buitenschrijnwerk hout - natuurlijk vergrijsd
3	recuperatie baksteen plint - rood
4	metalen golflaten - wit/ ivoor
5	dakrand - staal
6	stormpannen - zwart
7	dakraam - hout
8	natuur zinken goot
9	gevelplanten

VENTILATIE en ISOLATIE-EISEN
cfr STUDIE EPB

FUNDERING EN STABILITEITSELEMENTEN
cfr GEGEVENS IR. STABILITEIT

NOTA DOORVOEREN :
- ALLE OPGEGEVEN DIAMETERS EN PEILEN ZIJN INDICATIEF EN MAKEN HET VOORWERP UIT VAN DE RESPECTIEVELIJKE STUDIES UIT TE VOEREN DOOR DE AAN TE STELLEN STUDIEBUREAUS TECHNIEKEN. POSITIE, TRACE EN DIAMETER VAN DE DIVERSE RIOLERINGS-, NUTS- EN TECHNISCHE LEIDINGEN ZIJN AANGEDUID ONDER VOORBEHOUD VAN NAZICHT EN CONTROLE OP BASIS VAN DE DEFINITIEVE STUDIES TECHNIEKEN. - DE ARCHITECT ADVISEERT DE DOORBORINGEN DOOR BALKEN EN WANDEN ZOVEEL ALS MOGELIJK NA DE UITVOERING VAN DEZE ELEMENTEN TE MAKEN.

LEGENDE			
	af te breken		hoogtepeilen
	perceelsgrens		vrije hoogte
	terras klinkers		vloerplas
	groen dak		aanduiding snede / profiel
	dakpannen		fecaliën afvoer
	golflaten		droogwater afvoer
	betonplaat		regenwater afvoer
	groenzone		positie en kijkrichting v.d. foto's
	plat dak		stalen luifel
	zone zonnepanelen		waterdoorlatende terras
	verharde oprit/ terras		