




- 01: Gevel - baksteen - bruin
- 02: Gevel - blauwsteen - grijs
- 03: Gevel - gevelbepleistering - grijs
- 05: Dakbedekking - dakpan - rood
- 06: Dakraam - velux - wit
- 07: Buitenschrijnwerk - pvc - wit
- 08: Deur - pvc - wit

BOUWELEMENTEN

Bestaande toestand

Hellend dak


Hellend dak buren

Plat dak buren


Bestaande plat dak

Nieuwe plat dak


Groenaanleg

Tegels

Beton tegels

kasseien

af te breken

perceelgrens


bomen

Snelbouwsteen

Gevelsteen

Leien

Cellenbeton

Isolatie

Gipsplaat

OSB-plaat

Beton

Hout

Membraan

Lantaarnpaal


FOTO 5
fotostandpunt

RIOLERING

BRANDWEER

RW → Regenwater

TW → Terras water

FW → Fecaal water

AW → Afvalwater

20m Brandhaspel

P 5 Brandblusser

Nooduitgang

looplijn evacuatiweg













Brandcompartimentering

DOSSIER 2525_KRAA26	ONTWERP REGULARISATIE VAN 2 APPARTEMENTEN	BOUWHEER Naam opdrachtgever Straat opdrachtgever 0000 Stad opdrachtgever Telefoon opdrachtgever	ARCHITECT Atelier Detail BVBA Ijzerweglaan 5 9050 Gent 09/278.55.67 info@coworkarchitecten.be		INHOUD VT Legende
FASE BOUWAANVRAAG	BOUWPLAATS Kraaistraat 26 9000 Gent 8e afd, sec.: H, nr.:52A4				SCHAAL 1:50
TEKENAAR IT					DATUM 23/06/2025