






ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)




BESTAANDE MATERIALEN

- 01: Gevel - baksteen - bruin
02: Gevel - blauwsteen -grijs
03: Gevel - houten latwerk - bruin
04: Gevel - gevelbepleistering - wit
- 05: Dakbedekking - dakpan - rood
06: Dakraam - velux - wit
- 07: Buitenschrijnwerk - pvc - zwart
08: Buitenschrijnwerk - pvc - wit
- 09: Deur - pvc - zwart
10: Deur - pvc - wit

NIEUWE MATERIALEN

BOUWELEMENTEN

- Bestaande toestand
- Hellend dak
- Hellend dak buren
- Plat dak buren
- Bestaande plat dak
- Nieuwe plat dak
- Groenaanleg
- Tegels
- Beton tegels
- kasseien
- af te breken
- perceelgrens
- bomen

- Snelbouwsteen
- Gevelsteen
- Leien
- Cellenbeton
- Isolatie
- Gipsplaat
- OSB-plaat
- Beton
- Hout
- Membraan
- Lantaarnpaal
- FOTO 5
fotostandpunt

DOSSIER 2525_KRAA26	ONTWERP REGULARISATIE VAN 2 APPARTEMENTEN	BOUWHEER Naam opdrachtgever Straat opdrachtgever 0000 Stad opdrachtgever Telefoon opdrachtgever	ARCHITECT Atelier Detail BVBA Ijzerweglaan 5 9050 Gent 09/278.55.67 info@coworkarchitecten.be		INHOUD NT Legende
FASE BOUWAANVRAAG	BOUWPLAATS Kraaistraat 26 9000 Gent 8e afd, sec.: H, nr.:52A4				SCHAAL 1:50
TEKENAAR IT					DATUM 23/06/2025