

Gevelmaterialen

01	Verf- geel
02	Steen- Hardsteen
03	Buitschrijnwerk- PVC wit
04	Dakpannen- rood Frans
05	Stucwerk- geel ruw
06	Bestaande toestand- Gevelafwerking- rode baksteen

Symbolen

	Aslijnen
	Doorsnede lijnen
	Perceelsgrens
	Uitlijningen
	Hoogtepeil tov binnenpas gelijkvloers (cm)
	Hoogtepeil tov binnenpas gelijkvloers (cm)
	Locatie en kijkrichting foto

Brandbeveiliging

	Brandhaspel
	Brandblusser
	Sprinkler installatie
	Bovengrondse hydrant
	Ondergrondse hydrant
	Handmelder
	Rookmelder
	CO2melder
	Hittemelder
	Brandmeldcentrale
	Brandmeldpaneel
	Sleutelkluis
	Verzamelplaats bij evacuatie
	Vluchtweg
	Looplijn vluchtweg
	Breedte wielbasis brandweerweg
	Evacuatieweg

Riolering

	Leidingen - RWA
	Leidingen - RWA groendaken
	Leidingen - DWA
	Leidingen - FEC

Materialen

	Steen- Snelbouwsteen D / ND
	Steen- Kalkzandsteen D / ND
	Steen- Cellenbeton
	Steen- Gipsblokken / standaard
	Steen- Gipsblokken / vochtbestendig
	Steen- Betonsteen D / ND
	Steen- gevelsteen
	Beton- constructie
	Beton- zuiverheidslagen
	Uitvullagen- isolerend
	Uitvullagen- cementgebonden
	Isolatie- zacht
	Isolatie- hard PUR/PIR
	Isolatie- hard EPS
	Isolatie- drukvast
	Holle scheidingswanden
	Membranen- waterdicht
	groendak- extensief
	balastlaag- grind
	Grond



Sint-Annaplein 16 – Gent
Legende

3978-10 A BA L X

DATUM 22/11/2024 SCHAAL 1:100

Onduidelijkheden, onvolledigheden, onverenigbaarheden, tegenstrijdigheden op en tussen de documenten opgesteld door de architect, de studiebureaus, de andere voorschriften, de richtlijnen van de fabrikant en de regels der kunst; dienen opgemerkt en gemeld aan de architect, de studiebureaus en de opdrachtgever. Alle documenten, maten, passen en hoeveelheden dienen gecontroleerd vooraf en tijdens de werken.
exportdate: 22/11/2024 | Printsize: A4 Staand | file: 3978-10 VO st-Annaplein 16- Gent BA1.pln | intern layout nr: 71/114