


Opmerking oorspronkelijk bestaande toestand (in het bijzonder scheidingen/afsluitingen tov buurperceelen ter hoogte van koer/buitengebied):
Deze werd 'gereconstrueerd' op basis van eerdere foto's (zie fotoreeks) en teruggevonden gegevens.

Algemeen:
De plannen geven de huidige toestand weer. Er werd niets afgebroken en/of verwijderd.
Alle maten dienen dus door de aannemer i.f.v. zijn specifieke uit te voeren werken gecontroleerd te worden.
De weergegeven perceelgrenzen (vnl bij verbouwingen) zijn in beginsel (tenzij opmetingsplan landmeter) vermoedelijke grenzen.
(Er wordt vanuit gegaan dat de muren 'loodrecht' op elkaar staan, tenzij duidelijk weergegeven op de plannen)
Alle technische fiches en uitvoeringsplannen dienen door de aannemers ten laatste één maand na beëindiging van hun werken (of voorlopige oplevering) voorgelegd worden.
Plannen van bv stabiliteitsstudie hebben voorrang op deze plannen.

Achtergevel basisschema
Oorspronkelijke toestand (?)



- Legende gevelmaterialen
- Bestaande toestand
- ① gevelmetselwerk baksteen bruin getint
 - ④ dakbedekking pannen zwart
 - ⑤ gootbekleding pvc wit
 - ⑥ afvoeren zink
 - ⑦ buitenschrijnwerk hout al dan niet geschilder
 - ⑧ dorpels arduin

Uitbreiding rijwoning	Gelegen:	Opdrachtgever:	Gevels bestaand/oorspronkelijk (?)
	Drongensesteenweg 164, 9000 Gent	Dhr Tazur Ahmed	Achtergevel
	architect Peter Roels - 09 231 59 34 - p.p.roels@pandora.be	Dries 15 - 9070 Heusden / Destelbergen	Schaal (A4): 1:100 BA_TADG_G_V_02
dossier 2014/P/391			