


GEEN WERKEN REEDS
UITGEVOERD NOCH
GEPLAND OF
VOOROPGESTELD
VERDIEPINGEN
HOOFDVOLUME



Aanzicht/profiel scheidingsmuren tov buur rechts oorspronkelijk
Bestaande & nieuwe toestand

Opmerking oorspronkelijk bestaande toestand (in het bijzonder scheidingen/afsluitingen tov buurpercelen ter hoogte van koer-
buitengebied):
Deze werd 'gereconstrueerd' op basis van eerdere foto's (zie fotoreeks) en teruggevonden gegevens.
Algemeen:
De plannen geven de huidige toestand weer. Er werd niets afgebroken en/of verwijderd.
Alle maten dienen dus door de aannemer i.v. zijn specifieke uit te voeren werken gecontroleerd te worden.
De weergegeven perceelgrenzen (vrij bij verbouwingen) zijn in beginsel (tenzij opmetingsplan landmeter) vermoedelijke grenzen.
(Er wordt vanuit gegaan dat de muren 'loodrecht' op elkaar staan, tenzij duidelijk weergegeven op de plannen)
Alle technische fiches en uitvoeringsplannen dienen door de aannemers ten laatste één maand na beëindiging van hun werken (of
voortlooptige oplevering) voorgelegd worden.
Plannen van bv stabiliteitsstudie hebben voorrang op deze plannen.
Veiligheidscoördinator én EPB-verslaggever dient te worden aangesteld.
Alle werken worden uitgevoerd 'volgens de regels van de kunst' en cfr alle geldende voorschriften incl EPB-regelgeving (en startverklaring
EPB-verslaggeving).
Autonomie, optische rookmelders dienen voorzien cfr NBN EN 14604.

Uitbreiding rijwoning	Gelegen:	Opdrachtgever:	Terreinprofiel
	Drongensesteenweg 164, 9000 Gent	Dhr Tazur Ahmed	Profiel tov buur links bestaand & nieuw
architect Peter Roels - 09 231 59 34 - p.p.roels@pandora.be	Dries 15 - 9070 Heusden / Destelbergen	Schaal (A4):	1:100 BA_TADG_T_N_02
dossier 2014/P/391			