




**Toegepaste materialen gevels:
bestaande toestand**

- | | |
|-----|--------------------------|
| (1) | Keramische dakpannen |
| (2) | Gevelsteen |
| (3) | Cementering gevel |
| (4) | PVC schrijnwerk |
| (5) | Regenwaterafvoer PVC |
| (6) | Raamdorpels in hardsteen |

KLEEMSTRAAT 97



ACHTERGEVEL, 1/50
Bestaande toestand