

Hamerstraat 33, Gent  
Snedes nieuwe toestand  
B: zijgevel, schaal 1/50

**ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)**

buitenisolatie: 12 cm voorbij rooilijn  
+ max 1,5 cm crepi  
vensterbanken alu: kragen max. 5 cm  
uit t.o.v. nieuwe gevelvlak

