

BESTAANDE MATERIALEN

NIEUWE MATERIALEN

- 01: Gevel - gevelbepleistering - grijsblauw
- 02: Gevel - gevelbepleistering - wit
- 03: Gevel - architectonisch beton - grijs
- 04: Gevel - gevelbepleistering - bruin


























- 05: Dakbedekking - dakpan - rood
- 06: Dakraam - velux

- 07: Buitenschrijnwerk - hout - wit
- 08: Buitenschrijnwerk - hout - bruin





- 09: Deur - ijzer - zwart
- 10: Deur - hout - bruin

- 11: Buitenschrijnwerk - pvc - wit




BOUWELEMENTEN

	Bestaande toestand		Snelbouwsteen
	Hellend dak		Gevelsteen
	Hellend dak buren		Leien
	Plat dak buren		Cellenbeton
	Bestaande plat dak		Isolatie
	Nieuwe plat dak		Gipsplaat
	Groenaanleg		OSB-plaat
	Tegels		Beton
	Beton tegels		Hout
	kasseien		Membraan
	af te breken		Lantaarnpaal
	perceelgrens		FOTO 5 fotostandpunt
	bomen		

RIOLERING

-  Regenwater
-  Terras water
-  Fecaal water
-  Afvalwater

BRANDWEER

	20m	Brandhaspel	
	P 5	Brandblusser	
		Nooduitgang	
		looplijn evacuatiweg	
		Rookmelder	

Brandcompartimentering

DOSSIER 2546_BOUW9	ONTWERP FUNCTIEWIJZIGING VAN EEN RJIWONING	BOUWHEER Naam opdrachtgever Straat opdrachtgever 0000 Stad opdrachtgever Telefoon opdrachtgever	ARCHITECT Atelier Detail BVBA Ijzerweglaan 5 9050 Gent 09/278.55.67 info@atelierdetail.be	INHOUD BT Legende
FASE BOUWAANVRAAG	BOUWPLAATS Bouwmeestersstraat 9 9040 Gent 19e afd, sec.: C, nr.:1147X3			SCHAAL 1:50
TEKENAAR IT				DATUM 12/02/2026

