



BA_eengezinswoning_G_B_03_Achtergevel bestaande toestand
eengezinswoning. Gentbrugge Kerkstraat 214

SCHAAL: 1/100
maten staan in cm