



BESTAANDE SITUATIE

Legende voorgevel



Aanzicht gevelsteen voorgevel
kleur: Beige



Aanzicht gevelsteen voorgevel (buur #59)
kleur: licht rood



Aanzicht gevelbekleding kunststof
kleur: antraciet




Aanzicht gevelbekleding kunststof
kleur: blauw




Aanzicht helder glas



Aanzicht buitenschrijnwerk- aluminium
kleur: naturel



Aanzicht leien dakpannen
kleur: antraciet




Aanzicht dakpannen
kleur: antraciet



Arcering afbraak


Legende achtergevel



Aanzicht gevelsteen achtergevel
kleur: licht beige



Aanzicht gevelsteen achtergevel (buur #59)
kleur: licht rood



Aanzicht gevelsteen achtergevel (buur #55)
kleur: donker rood




Aanzicht gevelsteen achtergevel (buur #55)
kleur: wit geschilderd



Aanzicht helder glas



Aanzicht buitenschrijnwerk- aluminium
kleur: naturel



Aanzicht leien dakpannen
kleur: antraciet




Aanzicht dakpannen
kleur: antraciet




Arcering afbraak

Legende zijgevel



Aanzicht gevelsteen zijgevel
kleur: wit geschilderd



Aanzicht houten bekleding
kleur: wit geschilderd



Aanzicht helder glas



Buitenschrijnwerk- aluminium
kleur: naturel



Arcering afbraak



Doorsnede draagstructuur
(opbouw ongekend)



Doorsnede buren
(maakt geen deel uit van de aanvraag)