

HET BETREFT EEN RECHTMATIG TOT STAND GEKOMEN KAMERWONING (6 kamers)  
cfr. conformiteitsattest dd. 2/12/2019

## GEVELMATERIALEN – nieuwe toestand

1. gevelsteen voorgevel, bruin
2. gevelbekleding voorgevel, blauwsteen
3. gevelsteen achter- en zijgevels, roodbruin
4. buitenschrijnwerk in pvc, grijs
5. dorpels in blauwsteen
6. dakgoten in hout, wit geschilderd
7. gebakken aardepan, rood voor hellend dak
8. nieuwe bekleding in leien (zijgevel links/achtergevel/hellend dak)
9. nieuw buitenschrijnwerk in gelakt aluminium, grijs
10. balkon aan achtergevel in gelakt staal
11. gevelbekleding in volkern, geel (raamkader dakverdieping)

**ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)**

### Afwerking voorgevel:

1/ De uitsprong van het raamkader van de gevelopbouw dient beperkt te worden tot maximaal 20 cm voor de rooilijn.

2/ Op de gelijkvloerse bouwlaag mag het gele stijlwerk niet uitspringen voor de rooilijn.



dossier	JASBIRRITU	OMGEVINGSDOSSIER	datum	18/01/26
plannummer	G_N_01	plan	schaal	1/50
		NIEUWE TOESTAND VOORGEVEL		