

GEVELMATERIALEN – bestaande toestand

1. gevelsteen voorgevel, bruin
2. gevelbekleding voorgevel, blauwsteen
3. gevelsteen achter- en zijgevels, roodbruin
4. buitenschrijnwerk in pvc, grijs
5. dorpels in blauwsteen
6. dakgoten in hout, wit geschilderd
7. gebakken aardepan, rood voor hellend dak

LEGENDE

 Bestaand metselwerk – bouwelement

 KAMER 1 : 13,5 M2

 KAMER 2 ; 19 M2

 KAMER 3 : 18 M2

 KAMER 4 : 19 M2

 KAMER 5 : 18 M2

 KAMER 6 : 19 M2

 GEMEENSCHAPPELIJK SANITAIR : 8 M2

 GEMEENSCHAPPELIJKE KEUKEN : 12,5 M2


 GEMEENSCHAPPELIJKE FIETSENBERGING : 7 M2


 GEMEENSCHAPPELIJKE CIRCULATIE : ca. 38 M2


 TECHNISCHE BERGING : ca. 4 M2

ROOKMELDER  Rookmelder

LEGENDE RIOLERING

 huishoudwater

 fecaliënwater

 regenwater



dossier	JASBIRRITU	OMGEVINGSDOSSIER	datum	18/01/26
plannummer	L_B_01	plan	schaal	
		BESTAANDE TOESTAND LEGENDE		