



BESTAANDE RIOLERING IS NIET OPGEMETEN
 inhoud en locatie van regenwaterput en
 septische put niet exact gekend

elk ontwerp of inplanting met specifieke nauwkeurigheidseisen, gebaseerd en/of ingepast op de digitale versie, dient voor uitvoering of verdere goedkeuring te worden nagetrokken en/of gecontroleerd op haalbaarheid voor het beoogde doel

stabiliteit
 stabiliteitswerken uit te voeren volgens studie ingenieur

EPB, veiligheid & ventilatie
 verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator, EPB- en ventilatieverslaggever

maatvoering
 deze plannen zijn opgesteld als principetekeningen, de afmetingen zijn richtgevend. Alle documenten en maten dienen vooraf en tijdens de werken gecontroleerd te worden. Alle afwijkingen dienen gemeld te worden aan de architect en opdrachtgever. Deze plannen zijn onder voorbehoud van stabiliteitsstudie en technieken



Funderings- en Rioleringsplan
 Bestaande toestand

Jozef Vervaeenstraat 18
 9000 Gent

schaal
 1/100

datum
 11/03/2026

