










LEGENDE

1. Rode dakpannen		Bestaande toestand
2. Zwarte dakpannen		Plat dak
3. Gevelsteen (roze geschilderd)		Hellend dak
4. Gevelsteen (rood)		Terras
5. Gevelsteen (bruin)		Gras
6. Schrijnwerk hout (bruin)		Isolatie
7. Schrijnwerk hout (zwart)		Afvoer toiletten
8. Schrijnwerk pvc (wit)		Afvoer vuilwater
9. Schrijnwerk pvc (zwart)		Afvoer regenwater
10. Schrijnwerk aluminium		
11. Dakgoot pvc		
12. Dakgoot hout		
13. Houten latten		
14. Crepi (wit)		

Visitatiestraat 113 -
9040 Gent

Legende BT

Schaal 1:100

19/10/25

11/30