

Gevel bestaande toestand (schaal 1/50)

ONDERWERP: GEVEL ISOLEREN + CREPI PLAATSEN  
 ADRES BOUWPLAATS: Begijnengracht 6, 9000 Gent  
 NAAM AANVRAGER: Bart Joris

Legende

1. oude gevelbekleding, kleur gebroken wit
2. bestaande raamdorpel in beton
3. schrijnwerk houten raam, kleur bruin
4. schrijnwerk houten deur, kleur bruin
5. gevelbekleding in natuursteen
6. bakgoot in kunststof, kleur wit
7. straatverlichting

