


# ACHTERGEVEL

bestaande toestand - schaal 1:50

Niets van deze tekeningen mag zonder schriftelijke toestemming van het architectenbureau worden gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd. Alle maten zijn indicatief en dienen voorafgaandelijk gecontroleerd te worden.

## materialen

1. gevelafwerking natuursteen
2. buitenschrijnwerk hout blauw geverfd
3. gevelafwerking baksteen wit
4. buitenschrijnwerk hout donkerblauw geverfd
5. bakgoot hout wit geverfd
6. dakpan keramiek zwart
7. pleisterwerk ruw grijs
8. dorpel natuursteen
9. buitenschrijnwerk hout wit geverfd
10. gevelafwerking baksteen (donkerrood)
11. buitenschrijnwerk aluminium wit
12. dakraam



|   |  |                                  |   |                            |
|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|
| Opdrachtgever<br>Marijn Verstraete<br>Justine Mollaert      | BA_WONING_G_B_2  | Project<br>VERBOUWING            | ARCHITECT<br>Maarten Verbrugghe<br>Gieles Verbrugghe<br>b.v. Architecten Verbrugghe<br>www.maakarchitecten.be<br>info@maakarchitecten.be<br>Nieuwewandeling 80<br>9000 Gent | <b>maak</b><br>architecten |
| Kadastraal perceel<br>GENT AFD 7 SECTIE G<br>n° 80R3 & 80W3 | Marijn Verstraete & Justine Mollaert<br>Watervlietstraat 8 - 9000 Gent | Fase<br>OMGEVINGSVERGUNNING      |   |                            |
|   |  | Bladnr.<br>BA_WONING_G_B_2 32/49 |   |                            |