



Garage/ kantoorruimte
werd uit de vergunning gesloten

Vergunde toestand
werd uitgevoerd
OMV_2023144667
De aanvraag:
omvormen van een eengezinswoning naar een
meergezinswoning met 3 entiteiten.

Dak VT
Schaal: 1:50

GEBRUIKTE EENHEDEN: CM