



ACHTERGEVEL 1/100
Bestaande toestand



Referentiepeil is as van de weg,
 dorpelvoordeur ligt 2.30 cm boven de
 as van de weg

