

G.B.2



MATERIALEN BESTAANDE TOESTAND

Gewelwerk:

Voorgevel linkse bouw : grijs gecementeerd met diverse sierelementen

Voorgevel midden en rechtse bouw : gecementeerd zandkleurig

geschilderd met diverse sierelementen

Stal achteraan vol gemetste façadesteen roodbruin

Tuinmuren in gemetste façadesteen roodbruin

Cinemazaal in gemetste façadesteen roodbruin

(façadesteen vertoont overal resten van witte verf)

Appartementen achtergevel 104 - 116 in kunstleien lichtgrijs

ruitvormig geplaatst

Achtergevel studio's grijs gecementeerd

Deur- en raamdorpels : Blauwe hardsteen

Dakbedekking: Stal in Oude holle pan roodbruin

Sheddak cinemazaal in Oude holle pan roodbruin

en geprofileerde aluminium platen grijs

Platte daken in Roofing

Buitenschrijnwerk: ABC gelijkvloers :

zwarte aluminium raam- en deurprofielen

Winkel en frituur gelijkvloers : aluminium natuurkleur

Ramen 1e, 2e en 3e verdieping : hout wit geschilderd

Regenafvoeren: Zink - Natuurkleur - rond

P.V.C. - rond

Dak- en bakgoten Vooraan : houten bakgoot met sierlijst, wit geschilderd

Achteraan : Hout bruin geschilderd met zinken kraal

Balustrade terras: Voorgevel : Smeedwerk zwart geschilderd (bovenaan)

Smeedwerk grijs geschilderd (andere ramen voorgevel)

Schaal 1: 100
Bestaande toestand
ACHTERGEVEL

Datum: 24 oktober 2025

Dossiernummer 2024.1024.CS.16.DB

De heer MOUNAIM BOUHKLIAF