

# PROJECT\_LEGENDE

	bestaande toestand/constructie - te verwijderen		
	geen deel van de aanvraag		
	perceelsgrens		
	as van de weg		
	referentiepunt		
	hoogtepeil tov referentiepunt		
	bestaande toestand		nieuwe dragende wanden
	bestaande gevelsteen		nieuwe gevelafwerking
	bestaande dakpannen		folies (water en luchtdicht)
	bestaand plat dak		nieuwe gevelbekleding
	bestaande terras - tegelafwerking		aangepaste dakpannen
	bestaande terras - klinkers		nieuw plat dak
	bestaande terras en oprit afwerking - kasseien		riolering - RWA
	gras		riolering - DWA
			riolering - FAE

FOTO x  opnamepunt en kijkrichting van de foto's van de aanvraag

## VERGUNDE/ BESTAANDE TOESTAND

- 1 bestaande gevel baksteen - rood
- 2 bestaande dakpan
- 3 bestaande buitenschrijnwerk - grijs
- 4 bestaande gevel afwerking - beige
- 5 bestaande buitenschrijnwerk - hout
- 6 bestaande gevelafwerking - wit
- 7 bestaande gevelsteen - grijs
- 8 bestaande gevel baksteen - lichtrood
- 9 bestaande gevelafwerking - grijs
- 10 bestaande houten dakrand

## NIEUWE TOESTAND

- 11 nieuwe gevel hout - grijs/ bruin
- 12 houten dakrand - zelfde materialisatie als bestaande
- 13 buitenschrijnwerk - zelfde materialisatie als bestaande