



1 BA_garageboxen_G_V_2_rechteregevel
1 : 100

Materialenlijst gevel vergunde toestand

- | | |
|----|--|
| 1 | scheidingsmuur - draagstructuur / betondal |
| 1b | scheidingsmuur - draagstructuur / metselwerk |
| 2 | dakafwerking / staalplaat |
| 2b | dakafwerking / eternit golfplaat |
| 3 | buitenschrijnwerk / hout / zwart |
| | perceelsgrens |
| | referentiepeil / betonvloer garage |
| | afgebroken garageboxen |
| | muur buur Sint-Simonstraat 20-20a |
| | vergunde garageboxen |



DOSSIER
dossier nr. : 260313
plan : BA_garageboxen_G_V_2 rechteregevel
plan nr. : 10
datum : 260316
schaal : zoals aangeduid
datum laatst bewaard : 24/04/2026 16:52:15
door : Christophe Meert

ONDERWERP
Bouwheer: MSTE
Bouwadres: Kerkstraat 39
9050 Gentbrugge

ARCHITECT
Tim Callier
Zelzatestraat 37
9960 Assenede
GSM : 0493 73 12 97
Email : info@ruimtecallier.be