







1

## BA\_garageboxen\_G\_V\_3\_achtergevel

1 : 100

### Materialenlijst gevel vergunde toestand

- |   |  |
|---|--|
| 1b  | scheidingsmuur - draagstructuur / metselwerk |
| 2b  | dakafwerking / eternit golfplaat             |
|  | perceelsgrens                                |
|  | referentiepeil / betonvloer garage           |
|  | afgebroken garageboxen & gekapte boom        |
|  | te behouden garageboxen                      |
|  | muur buren Sint-Simonstraat                  |



DOSSIER

dossier nr. : 260313  
 plan : BA\_garageboxen\_G\_V\_3\_achtergevel  
 plan nr. : 11  
 datum : 260316  
 schaal : zoals aangeduid  
 datum laatst bewaard : 24/04/2026 15:48:20  
 door : Christophe Meert

ONDERWERP

Bouwheer: MSTE  
 Bouwadres: Kerkstraat 39  
 9050 Gentbrugge

ARCHITECT

Tim Callier  
 Zelzatestraat 37  
 9960 Assenede

GSM : 0493 73 12 97  
 Email : info@ruimtecallier.be

**ruimtecallier**  
 architectuur & stedenbouw