



GELIJKVLOERS 1/100

Bestaande toestand



Referentiepeil, voordeurdeur, vloerplaat ligt 20 cm boven de as van de weg

