

BESTAANDE MATERIALEN

NIEUWE MATERIALEN


- 01: Gevel - baksteen - rood
02: Gevel - houten latwerk - bruin
03: Gevel - gevelbepleistering - grijs
04: Gevel - snelbouwsteen - rood
- 05: Dakbedekking - dakpan - rood
06: Dakbedekking - plaatmateriaal - metallic
07: Dakraam - velux


- 08: Buitenschrijnwerk - hout - bruin
09: Buitenschrijnwerk - hout - wit

- 10: Deur - hout - bruin
11: Poort - hout - bruin


- 12: Ijzer hekken - grijs

BOUWELEMENTEN

Bestaande toestand

Hellend dak


Hellend dak buren

Plat dak buren


Bestaande plat dak

Nieuwe plat dak


Groenaanleg

Verharding

Waterdoorlatende verharding

kasseien

af te breken

perceelgrens


bomen

Snelbouwsteen

Gevelsteen

Leien

Cellenbeton

Isolatie

Gipsplaat

OSB-plaat

Beton

Hout

Membraan

Lantaarnpaal

fotostandpunt

RIOLERING

BRANDWEER

RW → Regenwater

TW → Terras water

FW → Fecaal water

AW → Afvalwater

20m Brandhaspel

P 5 Brandblusser

Nooduitgang

looplijn evacuatiweg





Brandcompartimentering







DOSSIER 2623_RECH 9	ONTWERP REGULARISATIE AANVRAAG VAN OPENWONING	BOUWHEER Carine Simons Rechtstraat 9 #Client Postal Box Gent +32 475 30 98 66	ARCHITECT Atelier Detail BV Ijzerweglaan 5 9050 Gent 09/278.55.67 info@coworkarchitecten.be 	INHOUD NT Legende
FASE BOUWAANVRAAG	BOUWPLAATS Rechtstraat 9 9042 Gent 13e afd, sec.: A, nr.:685P2			SCHAAL 1:50
TEKENAAR OM				DATUM 06/05/2026