

GEVELMATERIALEN – bestaande toestand

1. gevelsteen rood-bruin
2. gebakken aardepan, donkergrijs
3. buitenschrijnwerk in hout, geschilderd
4. sponde bakgoot in hout, geschilderd
5. dorpel in blauwe hardsteen
6. gevelbekleding in crepi op isolatie EPS (lichte kleur)
7. houten latten Thermowood, vertikaal geplaatst
8. buitenschrijnwerk in hout, geschilderd
9. plint in blauwe hardsteen
10. dakrandprofiel in gelakt aluminium

LEGENDE

-  Afbraak
-  Snelbouwmetselwerk
-  Betonmetselwerk
-  Parement
-  beton
-  gewapend beton
-  thermische isolatie – cfr. EPB-normen

LEGENDE RIOLERING

- >--- huishoudwater
- >----- fecaliënwater
- >--- regenwater

dossier	COSYNS	OMGEVINGSAANVRAAG	datum	01/04/26
plannummer	L_B_01	plan BESTAANDE TOESTAND LEGENDE – MATERIALEN	schaal	