


GEVELMATERIALEN – bestaande toestand

1. gevelsteen rood-bruin
2. gebakken aardepan, donkergrijs
3. buitenschrijnwerk in hout, geschilderd
4. sponde bakgoot in hout, geschilderd
5. dorpel in blauwe hardsteen
6. gevelbekleding in crepi op isolatie EPS (lichte kleur)
7. houten latten Thermowood, vertikaal geplaatst
8. buitenschrijnwerk in hout, geschilderd
9. plint in blauwe hardsteen
10. dakrandprofiel in gelakt aluminium



GEVELMATERIALEN – nieuwe toestand



dossier	COSYNS	OMGEVINGSAANVRAAG	datum	19/10/18
plannummer	G_B_04	plan BESTAANDE TOESTAND VOORGEVEL	schaal	1/100