


GEVELMATERIALEN FIETSENSTALLING

1. houten latten verticaal geplaatst
2. houten buitendeur
3. aluminium dakrand zwart
4. regenafvoer zink



zijgevel rechts fietsenstalling
nieuwe toestand

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**